

TILSYNSRAPPORT FOR BORINGER PÅ Søby Vandværk

Benævnelse	Tilstand	Ja	Nej	Ændres	Bemærkninger
DGU. 171.66 Beliggende ved voldgraven	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	X X		Boringen er ført op i betondæk. Betondækket er hævet ca. 1 m over terræn. Boringen er forsynet med nyt indre forerør i 2016, samtidigt er forerør Forlænget i forbindelse med hævning af platformen og råvandsstationen. Drænvandet fra de overlæggende marker er ført væk fra boringen.
DGU. 171.75 Beliggende ved voldgraven	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	 X		Boringen er ført op i betondæk. Boringen er forsynet med nyt indre forerør i 2016. Drænvandet fra de overlæggende marker er ført væk fra boringen. Isolering i overbygningen ser udtjent ud. Boringen trænger til en kærlig hånd.
DGU. 171.61 Beliggende ved Søbygårdsvej	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	X X X		Boringen er før op i betondæk Boringen er regenereret i 2019 og sat i drift i slutningen af 2019. Nye installationer.
DGU. 171.93 Beliggende vest for Lille Søbygård	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	X X X		
Benævnelse	Tilstand	Ja	Nej	Ændres	Bemærkninger
DGU. 171.126 Beliggende vest for vandværket	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	 X X		Erstatning for DGU 171.79

Benævnelse	Tilstand	Ja	Nej	Ændres	Bemærkninger
DGU. 171.110	tørbrønd.....	X			Boringen er sat ud af drift pga. af DC. Der udtages prøver for at følge udviklingen i boringen.
	overbygning.....	X			
Beliggende i marken nord/øst for vandværket	indhegnet.....		X		
	aflåst dæksel eller lem.....	X			
	vandtæt aflukning af forerør.....	X			
	vand på bund af tørbrønd.....		X		
	pejlemulighed.....	X			
	ventilation.....	X			
	terrænfald fra bygværk.....	X			
	renholdt og ryddeligt.....	X			
	25 m beskyttelseszone		X		

Supplerende bemærkninger:

Alle råvandsledninger er skiftet i løbet af 2016-2019

Sikring af vandforsyningen:

Adgangsalarm: Vandværket påtænker adgangsalarm på alle borer.

I tilsynet deltog Roar Thomsen og Ejgil Jensen fra vandværket.

Tilsyn foretaget den 7/6-2021 af Susanne Chemnitz Frederiksen fra Ærø kommune.