

TILSYNSRAPPORT FOR BORINGER PÅ Ærøskøbing Vandværk 2021

Benævnelse	Tilstand	Ja	Nej	Ændres	Bemærkninger
DGU.171.257 Beliggende ved vandværket.	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	 X X 		
DGU. 171.49 Beliggende ved Nørregård, Tranderup Nørremark.	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	 X X 		
DGU. 171.48 Beliggende ved Nørregård, Tranderup Nørremark	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	 X X 		
DGU. 171.51 Beliggende i bunden af Lisbets Vej	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X	 X 		Boringen er ført op i betondæk
DGU. 171.81 Beliggende i bunden af Lisbets Vej	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	 X 		Boringen har fået nyt borerør i 2011/2012 og er blevet ført op i betondæk Boringen lider af en del kondens i overbygningen. Evt. etablering af udluftning.
DGU. 171.52	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X	 X X X 		Boringen har muligvis et knæk på røret. Boringen tager sand ind. Udlagt til græsslet.

Alle aktive boringer er blevet filmet med kamera siden 2011.



Boringernes placering.

I tilsynet deltog Johan Røhling fra vandværket.

Tilsyn foretaget den 9. juni 2021 af Susanne Chemnitz Frederiksen fra Ærø kommune.