

	pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X	X X	
DGU. 178.167 G3 placering ved Plantagevej	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	x x x x x x	x x x x x	Adgangsalarm Boringen er ført op i betondæk Ikke muligt pga. af boringens placering i byen.
DGU. 178.156 G17 Beliggende ved Ellenet	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	x x x x x x	x x x x x	Adgangsalarm Boringen er ført op i betondæk Ikke muligt pga. af boringens placering i byen
DGU. 178.187 G13 Beliggende på sportspladsen	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone			Gl. boring 1972 på sportsplads ikke i drift. Ikke muligt at lave et tilsyn på boringen, fordi Søren ikke have en nøgle med til den. Vandværket bør tænke over om ikke denne boring skal sløjfes. BAM Back up boring
DGU. 178.168 G15 på hjørnet af Ellenet og Egehovedvej	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	x x x x x	x x x x x	Adgangsalarm. Boringen er ført op i betondæk Ikke muligt pga. af boringens placering i byen.
DGU. 178.202 G9 Beliggende på sportsplads	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	x x x x x	x x x x x	Adgangsalarm. Boringen er ført op i betondæk Ikke muligt pga. af boringens placering.
DGU. 178.211 Nørremose D Beliggende ved Nørreskoven	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk.....	X X X X X	X X X X X	Adgangsalarm. Boringen er ført op i betondæk. Ny overbygning

	renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X			
DGU. 178.212 Nørremose A Beliggende i Nørreskoven	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X X	X X X X X		Adgangsalarm. Boring ført op i beton Ny overbygning Boring renoveret i år 2019
DGU. 178.42 G5 Beliggende ved Ellenet	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	x x x x x x x x	x x x x		Adgangsalarm. Boringen er ført op i betondæk. Ikke muligt pga. af boringens placering.
DGU. 178.74 G16 Beliggende Øverste Midtmarksvej	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X	X X X X X		Ført op i beton Adgangsalarm, ny overbygning, ny råvandsledning-
DGU. 178.204 Rise Vandværk nu Marstal	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X	X X X X		Ført op i beton Ingen adgangsalarm
DGU. 178.148 Rise vandværk nu Marstal	tørbrønd..... overbygning..... indhegnet..... aflåst dæksel eller lem..... vandtæt aflukning af forerør..... vand på bund af tørbrønd..... pejlemulighed..... ventilation..... terrænfald fra bygværk..... renholdt og ryddeligt..... 25 m beskyttelseszone	X X X X X X X X	X X X X		Ført op i beton Ingen adgangsalarm

Supplerende bemærkninger:

Der forelægges tilladelse til udveksling af råvand af 21. februar 2020 som giver mulighed for at grundvandet fra Marstal Vandværks boringer 178.206 og 178.207 kan ledes til Rise Vandværk og grundvandet fra Rise Vandværks boringer 178.204 og 178.148 kan ledes til Marstal Vandværk.

Sikring af vandforsyningen: Alle råvandsstationer er aflåste. Råvandstationer med nye overbygninger har adgangsalarm. I vandværkets handleplan budgetteres med udskiftning af tørbrøndsstationer til overjordiske råvandstationer med adgangsalarm.

I tilsynet deltog Søren Kristensen fra Ærø Vand A/S.

Tilsyn foretaget den 24.juni 2021 af Susanne Chemnitz Frederiksen fra Ærø kommune.